

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Ухтинский экспериментальный механический завод»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| <i>Цех нестандартного оборудования</i> | | |
| 73. Газорезчик | Усовершенствовать систему вентиляции | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| 79А(80А; 81А). Кузнец-штамповщик | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 82А(83А; 84А). Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| 103А(104А; 105А; 106А; 107А; 108А; 109А). Резчик металла на ножницах и прессах | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 110. Резчик металла на пилах, ножовках и станках | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 116А(117А). Слесарь механосборочных работ | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| | Усовершенствовать систему вентиляции | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| | Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации | Снизить уровень локальной вибрации |
| 118А(119А; 120А; 121А; 122А; 123А; 124А; 125А; 126А; 127А; 128А; 129А; 130А; 131А; 132А; 133А). Слесарь по сборке металлоконструкций | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| | Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации | Снизить уровень локальной вибрации |
| | Усовершенствовать систему вентиляции | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| 138А(139А; 140А; 141А; 142А; 143А; 144А; 145А; 146А). Токарь | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 151А(152А; 153А; 154А; 155А; 156А). Фрезеровщик | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 157А(158А; 159А). Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| | Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации | Снизить уровень локальной вибрации |
| 160. Штамповщик | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 161А(162А; 163А; 164А; 165А; 166А; 167А; 168А; 169А; 170А; 171А). Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| | Усовершенствовать систему вентиляции | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 172А(173А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| | Усовершенствовать систему вентиляции | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| <i>Бюро инструментального хозяйства</i> | | |
| 175. Заточник | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 176А(177А; 178А). Токарь | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| <i>Энерго-механический отдел</i> | | |
| 183. Машинист компрессорной установки | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 201. Токарь | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| 202. Фрезеровщик | Провести технические мероприятия по сни- | Снизить уровень шума |

| | | |
|--|--|---|
| | жению уровня шума | |
| 203. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке | Усовершенствовать систему вентиляции | Снизить концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| <i>Ремонтно-строительный участок</i> | | |
| 226А(227А; 228А). Станочник деревообрабатывающих станков | Провести технические мероприятия по снижению уровня шума | Снизить уровень шума |
| <i>Столовая</i> | | |
| 231А(232А; 233А; 234А). Повар | Организовать дополнительное проветривание помещения | Уровень температуры довести до нормативного |